


MaxCAD

Was Sie bei der Erstellung der DWG Zeichnung beachten sollten:

- Zeichnen Sie jedes Teil einzeln mit geschlossener Kontur. Alle Teile sollen auf einem definierten Layer und gesammelt in einer DWG Datei gezeichnet sein. Sollten bei Ihrem Projekt mehrere Dekore zur Anwendung kommen, legen Sie bitte pro Dekor einen eigenen Layer an.
- Für jedes Teil muss ein Etikettentext vergeben werden. Platzieren Sie diesen Text innerhalb der Teilekontur. Bitte legen Sie für den Etikettentext einen eigenen Layer fest und beachten Sie, dass pro Textzeile max. 15 Zeichen angedruckt werden können. Für jedes Textfeld muss ein eigener Layer verwendet werden.
- Sollte pro Teil mehr als 1 Stück benötigt werden, schreiben Sie bitte die Stückzahl in die jeweilige Teilekontur. Bitte legen Sie für die Stückzahl einen eigenen Layer fest.
- Befestigungsbohrungen zeichnen Sie bitte als Kreis mit festem Mittelpunkt und bereits im gewünschten Durchmesser. Bitte legen Sie für die Bohrungen einen eigenen Layer fest.



for
people
who
create

FunderMax GmbH
Klagenfurter Straße 87-89
A-9300 St. Veit/Glan, Austria

T +43 (0) 5/9494-0
F +43 (0) 5/9494-4200
office@fundermax.biz
www.fundermax.at

DVR 0385344
Firmenbuch-Nr.: 90081y
UID-Nr.: ATU26130102
Landesgericht Klagenfurt

Raiffeisen Bank International AG
IBAN: AT66 3100 0001 0033 2353
BIC: RZBAATWW